证券代码：601015　　证券简称：陕西黑猫　　公告编号：2018-055

陕西黑猫焦化股份有限公司

关于子公司收到责令限期整改指令书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司韩城市新丰清洁能源科技有限公司（以下简称“新丰科技”）在设备调试期间，因 5 号气化炉旋风除尘器防爆板材质不耐温发生破裂，导致气体泄漏。韩城市安全生产监督管理局向新丰科技下发责令限期整改指令书，“责令新丰科技立即停止试运行生产”。目前新丰科技已停产整改，治理消缺。

新丰科技自 2016 年二季度以来停产技改，建设“焦化转型升级改造项目”，目前处于设备调试阶段。新丰科技 2017 年营业收入 3,361,676.62 元（均为其他业务收入），净利润-4,836,516.23 元。该事故未造成人员伤亡和财产损失，亦未对公司生产经营造成重大影响。公司将充分关注本次事故后续处理进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2018 年 7 月 14 日